

收文編號	收文日期
0770	115. 3. 30 11:20

檔號：  
保存年限：

## 衛生福利部 函

地址：115204 臺北市南港區忠孝東路6段  
488號

聯絡人：謝奕國

聯絡電話：(02)8590-7345

傳真：(02)8590-7088

電子郵件：mdaven@mohw.gov.tw

受文者：中華民國醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國115年3月27日

發文字號：衛部醫字第1150112320號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：


附件：內政部消防署函文影本1份 (A21000000I\_1150112320\_doc1\_Attach1.PDF)

主旨：檢送內政部消防署函轉有關臺大醫院研究大樓（臺北市中正區中山南路7號6樓）115年2月24日（星期二）發生火災事故案例分析資料1份如附件，請督促是類場所注意施工中用火作業安全，請查照。

說明：依據內政部消防署115年3月19日消署預字第1153305076號函辦理。

正本：地方政府衛生局、中華民國醫師公會全國聯合會、財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會

副本：內政部消防署





## 內政部消防署 函

地址：23143新北市新店區北新路3段200號  
8樓

聯絡人：吳名軒

聯絡電話：02-81959224

傳真：02-89114268

電子信箱：Hsuan1228@nfa.gov.tw

受文者：衛生福利部

發文日期：中華民國115年3月19日

發文字號：消署預字第1153305076號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：臺大醫院研究大樓（臺北市中正區中山南路7號6樓）115年2月24日（星期二）發生火災，經所在地消防機關案例分析1案，請督促是類場所注意施工中用火作業安全，請鑒察。

說明：

- 一、依據臺北市政府消防局115年3月9日北市消預字第1153017174號函辦理。
- 二、旨揭火災發生於旨揭大樓6樓外牆，因9樓電銲施工作業，火花不慎掉入6樓，引燃外牆伸縮縫內空調風管隔熱材料，請輔導督促是類場所落實下列事項：
  - （一）應避免在可燃物附近作業。但作業時確實無法避開可燃物或作業之火花有掉落下方樓層可燃物之虞者，應在可燃物周圍採用不燃材料或阻燃帆布披覆或區劃，予以有效隔離。隔牆死角要加強防護，別讓火花、火星掉落至牆縫、隔牆空間或直下層。
  - （二）宣導現場施工人員瞭解有關施工物品材質蓄熱特性，施



總收文 115.03.19




1150112320

工結束後，應確實檢查，避免蓄熱悶燒。

正本：衛生福利部

副本：各直轄市、縣(市)政府消防局(臺北市政府消防局除外)



裝

訂

線

