

收文編號	收 文 日 期
0307	115. 1. 29 17:00

檔 號：
保存年限：

衛生福利部 函

地址：115204 臺北市南港區忠孝東路6段
488號

聯絡人：謝奕國

聯絡電話：(02)8590-7345

傳真：(02)8590-7088

電子郵件：mdaven@mohw.gov.tw

受文者：中華民國醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國115年1月29日

發文字號：衛部醫字第1150102061號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：


附件：如主旨 (A210000001_1150102061_doc1_Attach1.PDF)

主旨：檢送內政部消防署函轉有關新北市中英醫院（新北市板橋區文化路1段196號）火災事故案例分析資料1份如附件，請函轉所轄醫院加強院內同仁安全管理意識，請查照。

說明：依據內政部消防署115年1月13日消署預字第1153300626號函辦理。

正本：地方政府衛生局、中華民國醫師公會全國聯合會、財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會

副本：內政部消防署



內政部消防署 函


地址：23143新北市新店區北新路3段200號
8樓

聯絡人：吳名軒

聯絡電話：02-81959224

傳真：02-89114268

電子信箱：Hsuan1228@nfa.gov.tw



受文者：衛生福利部

發文日期：中華民國115年1月13日
發文字號：消署預字第1153300626號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：



主旨：新北市中英醫院（新北市板橋區文化路1段196號）114年
12月25日發生火災之案例分析1案，請督促是類場所特別
注意電氣設備之用電與消防管理，請查照。

說明：

- 一、依據新北市政府消防局115年1月7日新北消預字第
1142650720號函辦理。
- 二、旨揭火災發生於該院區6樓醫師休息室內之電氣室，值班醫
師發現電氣室有火花冒出立即使用火警發信機通報，並持
滅火器進行初期滅火，火煙僅侷限於該變電箱附近，其餘
物品皆保有原貌。請輔導督促是類場所落實下列事項：
 - (一)電氣設備及變電箱之日常巡檢與定期維護，及早發現異
常狀況並即時處理。
 - (二)加強自衛消防編組演練，火災時應立即啟動應變機制。
 - (三)初期滅火人員遭燒燙傷，請強化教育訓練，提升人員操
作滅火器之熟悉度，及應變時應優先考量自身安全。

正本：衛生福利部、各直轄市、縣(市)政府消防局(新北市政府消防局除外)

總收文 115.01.13



1150102061

副本：

電 2026/02/13 文
交 16:48:51 換章

公換章
F
と
途



業

訂

線